

3-4.學校成立校舍安全檢核小組




一、校舍安全檢核小組


職 稱	姓 名	職 務	工 作 分 配
校 長	吳長穎	總召集人	負責督導整體安全檢查執行工作總指揮。
總務主任	陳信劭	執行秘書	召集小組成員於災害發生後執行安全檢查工作。
事務組長	徐慧珊	總幹事	負責校舍檢查及協助安全檢查時各類表冊之紀錄彙整及各棟教學大樓外觀、伸縮縫及樑柱之安全檢查。
教務主任	林招蓉	副召集人	彙整教務處工作及協助安檢執行工作稽核提供意見。 協助監督教學大樓外觀、伸縮縫及樑柱之安全檢查。
學務主任	崔倩筠	副召集人	彙整學務處工作及協助安檢執行工作稽核提供意見 協助全校師生進行緊急避難引導。
輔導主任	陳鵬元	副召集人	彙整輔導處工作及協助安檢執行工作稽核提供意見 協助監督棟教學大樓外觀、伸縮縫及樑柱之安全檢查。
會計主任	黃子紘	副召集人	辦理災害經費撥付業務及工程監驗、稽核業務。
設備組長	楊淑惠	組 員	負責各類教學設施及圖書館設備之檢查。
體育組長	鄭仲哲	組 員	負責體育器材室及游藝館設備之檢查。
出納組長	蔡梅燕	組 員	編列總務處災害經費並協助監督會驗付款
人事主任	龔永儀	組 員	參與校務發展規劃並稽核安檢行政工作之運作
食育組長	曾志華	組 員	午餐廚房之安全初步檢查。
學年主任	李怡寰	組 員	負責低年級教室設備安全檢查及災害統計彙整。
學年主任	黃惠娟	組 員	負責中年級教室設備安全檢查及災害統計彙整。
學年主任	彭志芸	組 員	負責年級教室設備安全檢查及災害統計彙整。
家長代表	黃意欽	組 員	協助監督並參與提供校務校舍安全檢查之意見。
水電技工	賴哲平	組 員	負責全校消防設備安全檢查。

二、建築物現況資料表

建築物名稱		後棟 A		總棟數－編號		1－3	
基本資料	填表日期	114 年 9 月 18 日		填表人		朱韻儒	
	避難場所	V 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代		民國 78 年	
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：總務處		地面樓層數		3 樓	
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數		1____樓	
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112 年 8 月 26 日					
	補強工程	☐ 無 ☒ 有，補強日期：105 年 5 月 27 日（驗收合格日）					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☒ 救援平臺（4 個） ☐ 救助袋（____個） ☒ 緩降機（4 具） ☐ 避難滑梯（____座） ☒ 免電力自走式避難梯（2 座） ☐ 無障礙斜坡道（____座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	34 間	一般廁所	6 間	樓梯總數	2 座	
容納人數	400 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座		
現況	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			




建築物名稱		後棟 A		總棟數－編號	1-3
調查	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱/牆位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱 ☐ 走廊外側無牆 ☐ 走廊外側有牆	
	與鄰棟間距(公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上			
	備註				
照片	正面	(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性) 			
	側面				


建築物名稱		後棟 A	總棟數－編號	1-3
平面配置圖	地下一樓			
	一樓			
	二樓			

建築物名稱		後棟 A	總棟數－編號	1-3
地面三樓				

建築物名稱		前棟 B		總棟數－編號		2-3	
基本資料	填表日期	114 年 9 月 18 日		填表人		朱韻儒	
	避難場所	V 否 ☐ 是，類別：_____		建造年代		民國 78 年	
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：總務處		地面樓層數		3 樓	
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____		地下樓層數		1 樓	
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112 年 8 月 26 日					
	補強工程	☐ 無 ☒ 有，補強日期：108 年 1 月 21 日（驗收合格日）					
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☒ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	☒ 救援平臺（4 個） ☐ 救助袋（___ 個） ☒ 緩降機（4 具） ☐ 避難滑梯（___ 座） ☒ 免電力自走式避難梯（2 座） ☐ 無障礙斜坡道（___ 座） ☐ 其他：_____					
	空間總數	36 間	一般廁所	6 間	樓梯總數	2 座	
容納人數	400 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	0 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱/牆位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱 ☐ 走廊外側無牆 ☐ 走廊外側有牆			


建築物名稱		前棟 B	總棟數－編號	2-3
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
	備註			
照片	正面	(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性) 		
	側面			


建築物名稱		前棟 B	總棟數－編號	2-3
平面配置圖	地下一樓			
	一樓			
	二樓			

建築物名稱			前棟 B	總棟數－編號	2-3
地面三樓					

建築物名稱		至善樓	總棟數－編號	3-3
基本資料	填表日期	114年9月18日	填表人	朱韻儒
	避難場所	☒ 否 ☐ 是，類別：_____	建造年代	民國 86 年
	建築設計圖	☐ 無 ☒ 有，放置地點：總務處	地面樓層數	4 樓
	增建	☒ 無 ☐ 有，增建項目：_____	地下樓層數	1 樓
	安全檢查表	☐ 無 ☒ 有，檢核日期：112 年 8 月 26 日		
	補強工程	☐ 無 ☒ 有，補強日期：112 年 7 月 4 日（驗收合格日）		
	構造形式	☐ 磚構造 ☐ 木構造 ☐ 鋼構造（SC） ☒ 鋼筋混凝土構造（RC） ☐ 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） ☐ 其他：_____		
	平時用途 （可複選）	☒ 教室 ☒ 辦公室 ☐ 會議室 ☐ 健康中心 ☒ 盥洗室（含廁所） ☐ 寢室 ☐ 觀察室 ☐ 圖書室 ☐ 活動中心 ☐ 教保準備室 ☐ 廚房 ☐ 配膳室 ☐ 檔案室 ☐ 演藝廳 ☐ 生態教學園區 ☐ 餐廳 ☐ 水療室 ☐ 游泳池 ☐ 練琴室 ☐ 專業資源中心 ☐ 牙科 ☐ 室內活動室 ☐ 室內遊戲空間 ☐ 室內儲藏空間 ☐ 機房 ☐ 資源回收區 ☐ 室外活動空間 ☐ 室外儲藏空間 ☐ 實習工場，類別：_____ ☐ 專科教室，類別：_____ ☐ 專業團隊教室，類別：_____ ☐ 防災空間/教室，類別：_____ ☐ 實驗室 ☐ 其他：_____		
	避難設施或設備	☐ 救援平臺（4 個） ☐ 救助袋（___ 個） ☒ 緩降機（6 具） ☐ 避難滑梯（___ 座） ☒ 免電力自走式避難梯（4 座）		

建築物名稱		至善樓		總棟數－編號		3-3	
	(可複選)	☐ 無障礙斜坡道 (座) ☐ 其他：_____					
	空間總數	31 間	一般廁所	6 間	樓梯總數	4 座	
	容納人數	700 人	無障礙廁所	0 間	電梯總數	2 座	
現 況 調 查	梁柱裂縫 或滲水	☒ 無 ☐ 有	沉陷或傾斜	☒ 無 ☐ 有			
	梁柱鋼筋裸 露鏽蝕	☒ 無 ☐ 有	走廊柱/牆位	☐ 走廊外側無柱 ☒ 走廊外側有柱 ☐ 走廊外側無牆 ☐ 走廊外側有牆			
	與鄰棟間距 (公分)	☐ 小於 7 公分乘上樓層數 ☒ 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					
	備註						
照 片	正 面	(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)					
							

建築物名稱		至善樓	總棟數－編號	3-3
側面				
平面配置圖	地下一樓			

建築物名稱		至善樓	總棟數－編號	3-3
一樓				
	二樓			
	地面三樓			


建築物名稱			至善樓	總棟數－編號	3-3
地面四樓					

表 2.3 廚房現況資料表

廚房位置	■至善樓樓（位於 1 樓）		
填表日期	114 年 9 月 18 日	填表人	朱韻儒
面積（平方公尺）	72	建造年代	民國 86 年
管理人	曾志華	手機	0929268220
代理人	林素如	手機	0923157208
電力負荷	220V _____ A, 110V _____ A		
通風設備	☐ 自然通風 ☒ 窗及排風機 ☐ 密閉室冷氣 ☐ 吊扇 ☐ 其他：_____		
採光照明	☒ 窗自然光 ☐ 日光燈 ☒ LED 燈 ☐ 省電燈管 ☐ T5 燈管 ☐ 其他：_____		
消防系統	☒ 滅火器：乾粉滅火器 X3（型式、數量） ☒ 火警自動警報系統 ☐ 手動警報系統 ☐ 其他：_____		
是否有獨立電源總開關？		☐ 否 ☒ 是	
出入口是否設緊急出口標示燈？		☐ 否 ☒ 是	
是否有設緊急照明燈？		☐ 否 ☒ 是	

廚房位置

■至善樓樓（位於 1 樓）

照片



廚房位置

■至善樓樓 (位於 1 樓)

平 面
圖

