

2-3. 依不同災害別之災害潛勢檢核結果，製作校園防災地圖，且依張貼地點考量製作

嘉義市立興嘉國小校區災害潛勢評估結果

災害類型	判定年度	潛勢結果	詳細說明
地震	113	無	斷層敏感區 500 公尺範圍內無潛勢區。
淹水	113	低	無直接位於淹水潛勢區，但鄰近 500 公尺範圍內有。
坡地	113	無	校園 500 公尺範圍內無潛勢區，位於土石流潛勢溪流影響範圍外；校園位於順向坡範圍外；過去 5 年內校園不曾發生坡地事件；位於山崩與地滑地質敏感區範圍外。’
人為	113	-	校園周邊 500 公尺範圍以下有製造業與瓦斯；校園周邊 200 公尺範圍以下有溝渠；過去 5 年內校園不曾發生人為災害事件
輻射	113	無	位於核電廠圓周 16 公里防護準備區範圍外
海嘯	113	無	位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外

校園防災地圖-地震

興嘉國小校園防災地圖

The Disaster Evacuation Map of SingChia Elementary School



嘉義市興嘉國民小學結合社區防災地圖---福民里

福民里水災疏散圖



福民里震災疏散圖



嘉義市興嘉國民小學結合社區防災地圖---紅瓦里

紅瓦里水災疏散圖



紅瓦里震災疏散圖



嘉義市興嘉國民小學結合社區防災地圖---車店里

車店里水災疏散圖



車店里震災疏散圖



嘉義市興嘉國民小學結合社區防災地圖---光路里

光路里水災疏散圖



光路里震災疏散圖



公告張貼校園防災地圖

校園防災地圖-

張貼於中廊公告欄



社區防災引導圖-

張貼在公布欄



社區防災引導圖-

張貼在公布欄



避難引導指標-

張貼於走廊

