

嘉義市蘭潭國小 111 學年度辦理防災教育成果考核佐證資料

3-4. 學校成立校舍安全檢核小組

嘉義市蘭潭國小 111 年度「校園環境暨校舍安全檢核小組」設置要點

壹、依據

依據教育部 99 年 5 月 31 日台軍(二)字第 0990090402B 號函暨嘉義市 108-111 年度學校防災教育中長程發展計畫，為落實定期實施校舍結構安全檢核並加強維護保養工作，特訂定「校園環境暨校舍安全檢核小組」設置要點(以下簡稱本要點)。

貳、小組任務

- 一、督導學校相關單位，做好校舍結構安全檢查與保養維護工作。
- 二、協助督促維護校舍整體安全，並於每年 8 月對全校校舍安全狀況及保養維護情形實施定期總檢查一次，且依檢查情形提出改善建議並建立相關維修紀錄。

參、小組成員

嘉義市蘭潭國小校園環境暨校舍安全檢核小組

職稱	職務	姓名	職掌	連絡電話
校長	召集人	邱榮輝	綜理決策、檢查、維修事宜。	2763492 # 10
總務主任	執行秘書	李佩馨	負責規劃、執行、檢查。	2763492 # 13
教務主任	委員	吳泓錦	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。	2763492 # 11
學務主任	委員	龔聖傑	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。	2763492 # 12
輔導主任	委員	呂秀英	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜。	2763492 # 14
會計	委員	陳靜容	監督設備之品質及提供相關維修經費事宜。	2763492 # 22
出納	委員	吳雅雯	監督設備之品質及提供相關維修經費事宜。	2763492 # 13
事務	委員	吳惠如	負責檢查、維修聯繫與其他相關事宜。	2763492 # 13
工友	委員	楊文益	負責檢查、維修及其他相關事宜。	2763492 # 13

肆、委員任期

小組委員任期一年，自八月一日起至翌年七月三十一日止。

伍、檢核時機與範圍

- (一) 檢核小組應不定期檢視校園內之建物及其周邊設施，並填具建築設施檢查表，針對建築物中之主要結構及其設施進行檢視，並判定建物是否符合安全，若不符合安全簡述需改善之內容。
- (二) 配合總務處固定於每學期開始前應進行一次校園環境安全維護狀況評估，並記錄評估結果留存，不合格項目將立即改善處理。若不合格項目需專業之專責人員時，應聘請專業技師或專業技術輔導團體加以檢測或鑑定，以確保全校教職員工生於平時或災時之安全。

陸、其他

小組成員均為無給職，每學年定期開會一次為原則，必要時得召開臨時會。

柒、本要點經陳校長核可後實施，修訂時亦同。

蘭潭國小校園環境安全檢查表

檢查人：吳惠如		檢查日期：111.08.18			
檢查建築物名稱(地點)：達觀樓、采潭樓、潭心樓					
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期	改善內容
		合格	不合格		
窗	窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障，使用是否正常	✓			
	窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨	✓			
	網架有無鏽損、斷裂現象	✓			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌	✓			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施	✓			
	對於不必要之地下室開口有無予以封閉	✓			
	適當位置設置自動抽水機，以供隨時抽水之用	✓			
電梯/電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩	不適用(無此設施)			
	車廂有無事先提昇至高樓層停放	不適用			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除	不適用(無此設施)			
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形	✓			
	走廊排水是否正常，未見積水	✓			
樓梯	樓梯扶手無斷裂破損	✓			
	樓梯的地面無裂縫產生	✓			
	樓梯間裝置照明設施	✓			
	樓梯間具明顯標示、標線	✓			
柱	柱無傾斜、龜裂現象	✓			
	柱與地面無裂縫現象	✓			
欄杆	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂現象	✓			
	水泥欄杆無裂縫、傾斜現象	✓			
周遭設施	學童遊憩設施(溜滑梯、單槓、鞦韆等)正常，無破裂、傾斜現象	✓			
其他	校內外排水系統無阻礙	✓			
	校內擋水門是否正常使用	(無此設施)			
改善完成日期：111.08.30		覆核人： 教師兼任 事務組長 吳惠如			

蘭潭國小校園環境安全檢查表

檢查人：吳惠如		檢查日期：112.01.31			
檢查建築物名稱（地點）：達觀樓、采潭樓、潭心樓					
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善完成日期	改善內容
		合格	不合格		
窗	窗戶（木窗及鋁窗）有無損壞故障，使用是否正常	✓			
	窗戶玻璃有無破損現象，是否能擋風雨	✓			
	網架有無鏽損、斷裂現象	✓			
	安裝是否非常牢固、不易倒塌	✓			
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶，有無設置擋水、防水安全設施	✓			
	對於不必要之地下室開口有無予以封閉	✓			
	適當位置設置自動抽水機，以供隨時抽水之用	✓			
電梯/電梯坑	電梯坑有無砌磚阻水或加設止水墩	不適用（無此設施）			
	車廂有無事先提昇至高樓層停放	不適用			
	電梯坑內有無抽排水系統，若有積水自動予以排除	不適用（無此設施）			
走廊	走廊地面是否平坦，有無裂縫凹洞情形	✓			
	走廊排水是否正常，未見積水	✓			
樓梯	樓梯扶手無斷裂破損	✓			
	樓梯的地面無裂縫產生	✓			
	樓梯間裝置照明設施	✓			
	樓梯間具明顯標示、標線	✓			
柱	柱無傾斜、龜裂現象	✓			
	柱與地面無裂縫現象	✓			
欄杆	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂現象	✓			
	水泥欄杆無裂縫、傾斜現象	✓			
周遭設施	學童遊憩設施（溜滑梯、單槓、鞦韆等）正常，無破裂、傾斜現象	✓			
其他	校內外排水系統無阻礙	✓			
	校內擋水門是否正常使用	無此設施			
改善完成日期：112.02.13		覆核人： 教師兼任 事務組長 吳惠如			

《消防安全設備檢修申報書》

線上申報

場所名稱：蘭潭國小暨附設幼兒園
場所地址：嘉義市東區蘭潭里小雅路 419 號
管理權人：邱榮輝
電話：05-22777532

檢修機構名稱：德輝有限公司
地址：嘉義市保順路 146 號
電話：05-2713287

檢修人員姓名：消防設備士 - 游慶鴻
檢修人員證號：消士證字第 5160 號
地址：嘉義縣民雄鄉寮頂村頂寮 25 之 8 號
電話：05-2060305

場所類別：乙-3

申報項目：外觀檢查、性能檢查 綜合檢查

申報年度：111 年 全年度

申報日期：民國 111 年 03 月 18 日

《消防安全設備檢修申報書》

線上申報

場所名稱：蘭潭國小暨附設幼兒園
場所地址：嘉義市東區蘭潭里小雅路 419 號
管理權人：邱榮輝
電話：05-22777532

檢修機構名稱：德輝有限公司
地址：嘉義市保順路 146 號
電話：05-2713287

檢修人員姓名：消防設備士 - 游慶鴻
檢修人員證號：消士證字第 5160 號
地址：嘉義縣民雄鄉寮頂村頂寮 25 之 8 號
電話：05-2060305

場所類別：乙-3

申報項目：外觀檢查、性能檢查 綜合檢查

申報年度：112 年 全年度

申報日期：民國 112 年 3 月 17 日

建築物升降機維護保養紀錄表

建築物升降設備組件耐用基準參考表

(舊章)

Table with columns for building details (管理人員姓名, 建築物名稱, 地址, etc.), maintenance schedule (工作項目, 日期), and inspection results (機, 電, 安, 昇, 降, 梯, 類, 別). Includes a section for '內政部訂定' (Ministry Regulations) and a signature block for the inspector (李曜州).

Table with columns for equipment details (機, 組, 件, 名稱), usage (耐用基準年數), and inspection results (機, 件, 名稱, 耐用基準年數, 建議使用年數, 備註). Includes a signature block for the client/manager (客戶/管理人員簽章).



李曜州 40BA007377 (舊章)

建築物升降機維護保養紀錄表

建築物升降設備組件耐用基準參考表

(舊章)

Table with columns for building details (管理人員姓名, 建築物名稱, 地址, etc.), maintenance schedule (工作項目, 日期), and inspection results (機, 電, 安, 昇, 降, 梯, 類, 別). Includes a section for '內政部訂定' (Ministry Regulations) and a signature block for the inspector (李曜州).

Table with columns for equipment details (機, 組, 件, 名稱), usage (耐用基準年數), and inspection results (機, 件, 名稱, 耐用基準年數, 建議使用年數, 備註). Includes a signature block for the client/manager (客戶/管理人員簽章).



李曜州 40BA007377 (舊章)

建築物昇降機維護保養記錄表

建築物昇降設備組件耐用基準參考表

管理人名稱: 蔡克坤, 地址: 嘉義市小雅路419號, 用途: [X]一般 []緊急 []其他, 建築師名稱: 嘉義市蘭潭國民小學建築師, 建築師地址: 600嘉義市小雅路419號, 專業技術人員: 李曜州, 40BA007377 (簽章)

起造人(或管理人): 昇降設備統一編號 B-600-0000004-2, 建築物名稱: 嘉義市蘭潭國民小學大樓, 建築物地址: 600嘉義市小雅路419號, 專業廠商: 崇友實業股份有限公司, 竣工檢查通過日期: 1998年9月23日



Table with columns for '作業項目' (Work Item) and '作業項目' (Work Item). It lists various maintenance tasks such as '1. 電動機動作性能檢點', '2. 發電機動作性能檢點', '3. 運轉情形檢點', etc., with checkboxes for completion.

Table with columns for '項目' (Item), '組件項目' (Component Item), '耐用基準年限(年)' (Service Life in Years), '建議使用年限' (Recommended Service Life), and '備註' (Remarks). It lists components like '安全裝置組件', '高速電磁制動器', '車門閉鎖裝置', etc., with their respective service life ranges.

可取訂註: 1. 本表所稱之管理人員係指建築物昇降設備設置及檢查管理辦法第二條第二項規定人員, 2. 本維護保養範本僅供各專業廠商參考使用, 3. 本維護保養範本每份僅得填寫一組昇降設備, 4. 本維護保養範本之維護保養結果表, 應由專業廠商正式行文通知管理人員配合辦理。

1. 專業廠商應考慮昇降設備使用條件(例如建築物用途、樓層數、使用環境、機體、容量、速度及使用頻率等)填列耐用基準參考年限, 2. 組件項目如國家標準已有相關規定者, 應依其規定辦理, 3. 組件項目係依實際使用需求增列, 4. 表內所列組件項目進行更換時, 耐用基準參考年限應配合更新, 5. 主要關鍵組件管理人員對耐用基準參考年限如有疑問, 專業廠商應出具相關保證資料, 6. 專業廠商變更時, 應由之專業廠商得重新設計表, 7. 組件更換頻率及耐用基準參考年限如差異過大, 專業廠商應向管理人員詳加說明, 8. 本表所稱之專業廠商於申請竣工檢查時註冊通過, 專業技術人員指其製造商之專業技術師或技術主管, 專業廠商專業技術人員為保養廠商人員。

維護日期: 2023年1月, 維護人員: 李曜州, 經理號: 40BA007377, 簽章: 李曜州

客戶/管理人員簽章: [X]已確實核對專業技術人員及證照, 簽章: 吳美如