

嘉義市 115 年度學校活動成果

學校名稱	嘉義市世賢國民小學	活動名稱	學校成立校舍安全檢核小組
〈活動照片 1〉說明：嘉義市世賢國民小學「校舍安全檢核小組」設置辦法。 嘉義市世賢國民小學「校舍安全檢核小組」設置辦法 中華民國 103 年 8 月 1 日修訂 第 一 條 依據教育部 99 年 5 月 31 日台軍（二）字第 0990090402B 號函，為落實定期實施校舍結構安全檢核並加強維護保養工作，特訂定「校舍安全檢核小組」設置要點（以下簡稱本要點）。 第 二 條 小組任務： （一）督導學校相關單位，做好校舍結構安全檢查與保養維護工作； （二）協助督促維護校舍整體安全，並於每年 8 月對全校校舍安全狀況及保養維護情形實施定期總檢查一次（檢核表如附件），且依檢查情形提出改善建議並建立相關紀錄。 （三）檢查校園於各項災害後學校建物之安全性，作為修復、補強或拆除重建之依據，以確保校園建築物之安全。 第 三 條 小組置委員 20 名，由校長擔任召集人兼會議主席，總務主任擔任執行秘書，其餘由教務主任、學務主任、輔導主任、學年主任、科任主任、會計主任、人事主任、事務組長、出納組長、設備組長、體育組長、午餐秘書、防護團、家長會代表、水電技工及家長專業代表一名（必要時得邀請校外具有建築結構土木專長之人員擔任委員）。 第 四 條 小組委員任期一年，自八月一日起至翌年七月三十一日止。 第 五 條 小組每學年定期開會一次為原則，必要時得召開臨時會議。 第 六 條 小組成員均為無給職。 第 七 條 小組成員參與會議時，以公假處理。 第 八 條 本辦法經校長核可後實施，如有未盡事宜得隨時修正補充之。 事務組長：  總務主任：  校長： 			

〈活動照片 2〉說明：校舍安全檢核小組名冊聯絡資訊。

嘉義市世賢國民小學 115 學年度第一學期

校園及校舍建築安全檢核小組名冊

職稱	職務	姓名	職掌	聯絡電話
校長	召集人	翁崇文	綜理決策、檢查、維修事宜	0982671068
總務主任	執行秘書	魏雅雯	負責規劃、執行、檢查	0933360312
教務主任	委員	陳明賢	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜	0915571533
學務主任	委員	李肇富	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜	0928777055
輔導主任	委員	陳玉幸	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜	0910754213
家長會長	委員	蕭奕棋	提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜	0919640389
會計主任	委員	林志明	監督設備之品質及提供相關維修經費事宜	05-2338264
生教組長	委員	陳韻如	負責檢查、維修聯繫與其他相關事宜	0907094250
事務組長	委員	阮炯港	負責檢查、維修聯繫與其他相關事宜	0910750345
技工	檢核人員	林宗宏	負責檢查、維修及其他相關事宜	05-2861760
臨時人員	檢核人員	吳俊賢	負責檢查、維修及其他相關事宜	0905806255
臨時人員	檢核人員	侯琿翰	負責檢查、維修及其他相關事宜	0928682723
臨時人員	檢核人員	謝慶明	負責檢查、維修及其他相關事宜	0910017881

〈活動照片 3〉說明：天然災害、運動遊戲器材管理檢核表

十

天然災害管理檢核表 2-4

校名：嘉義市世賢國民小學

查核日期 114 年 8 月 29 日

項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
硬體設備	1 各項安全設備應符合規定。	阮炯港	✓		
	2 安全逃生標誌標示清楚。	阮炯港	✓		
	3 滅火器無過期、失壓、失效。	阮炯港	✓		
	4 有適當地點可設置緊急避難場所。	阮炯港	✓		
防(救)災作為	1 成立防災救援組織，且可隨時動員。	阮炯港	✓		
	2 有緊急應變計畫。	阮炯港	✓		
	3 防救任務適當編配。	阮炯港	✓		
	4 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)	阮炯港	✓		
	5 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。	阮炯港	✓		
	6 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。	阮炯港	✓		
	7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。	阮炯港	✓		
	8 颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。	阮炯港	✓		
	9 颱風前門窗是否關緊。	阮炯港	✓		
	10 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。	阮炯港	✓		
	11 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。	阮炯港	✓		
	12 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。	阮炯港	✓		
	13 颱風後低窪地或地下室積水立即排除。	阮炯港	✓		
	14 颱風後地下蓄水池是否受到污染。	阮炯港	✓		
	15 導水、導泥渠道清通，避免土石淤積。	阮炯港	✓		

承辦人：

組長：

主任：

校

阮炯港

阮炯港



魏雅雯

阮炯港

表 2-5

運動遊戲器材管理檢核表 2-5

校名 嘉義市世賢國民小學查核日期 114 年 8 月 28 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般性要點	1	選擇安全材質之遊戲器材。		✓		
	2	適時指導遊戲器材之使用方法。		✓		
	3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象。		✓		
	4	遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。		✓		
	5	遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。		✓		
	6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告		✓		
	7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道。		✓		
	8	器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。		✓		
隧道	1	焊接點牢固未鬆脫。				
	2	地樁穩固，且不突出地面。				
	3	鋼架平穩未腐蝕。				
跳板	1	兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。				
	2	木板未斷裂變形。				
	3	支架及栓扣牢固。				
	4	地樁穩固，且不突出地面。				
	5	扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。				
攀登架	1	地樁牢固，且不突出地面。		✓		
	2	鋼管焊接牢固未腐蝕。		✓		
平衡木	1	放置穩固。		✓		
	2	支柱安全，無斷裂危險。		✓		
	3	平衡木之正面平整。		✓		

項目	項次	安全檢視應注意要點	檢核人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
輪胎	1	輪胎裝置固定妥當。				
	2	輪胎表面平整無破損。				
	3	輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。				
迴轉地球	1	輪軸穩定。				
	2	鐵鏈、鋼管未銹損。				
	3	底台未破裂、鬆落。				
	4	有足夠潤滑劑，轉動無異聲。				
鞦韆	1	扶手處鏈孔未太大。				
	2	鞦韆一組以兩個為原則，保持安全				
	3	坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。				
	4	地面有保護墊或物。				
滑梯	1	著地處地面已做安全維護設施。		✓		
	2	著地處與地面保持適當高度。		✓		
	3	斜度以 40° 內為限。		✓		
	4	爬梯梯階未破裂或鬆脫。		✓		
搖椅	1	底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。				
	2	支架與座椅兩邊，有適當距離。				
	3	座椅附設安全帶。				
	4	座椅下之踏板，有適當距離。				
	5	結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、				
	6	吊鈎環扣未鬆開。				
爬杆	1	爬竿的結構完整。		✓		
	2	爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。		✓		
	3	爬竿下方鋪面材料且平坦。		✓		
特殊記事：						

承辦人：甄宗文

組長：阮桐淇

主任：魏雅雯

校長：翁崇文

〈活動照片 4〉說明：一般專科教室、各科實驗教室安全管理檢核表

82

一般專科教室安全檢核表 2-6-1

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、美術教室、音樂教室…)

校名 嘉義市世賢國民小學

查核日期 114 年 8 月 28 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	孫苑玲	✓		
	2	訂定管理規則。	孫苑玲	✓		
	3	通風採光良好。	孫苑玲	✓		
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。	孫苑玲	✓		
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。	孫苑玲	✓		
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛙。	孫苑玲	✓		
	7	消防設施可正常使用。	孫苑玲	✓		
	8	防盜措施可正常運作。	孫苑玲	✓		
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。	孫苑玲	✓		
教學安全工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。	孫苑玲	✓		
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。	孫苑玲	✓		
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。	孫苑玲	✓		
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。	孫苑玲	✓		
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。	孫苑玲	✓		
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。	孫苑玲	✓		
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。	孫苑玲	✓		
	8	使用後妥善清潔、擦拭。	孫苑玲	✓		
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。	孫苑玲	✓		
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。	孫苑玲	✓		
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。	孫苑玲	✓		
	12	回收能再利用之物品。	孫苑玲	✓		
	13	用後場地回復原狀、清潔。	孫苑玲	✓		

承辦人：

組長：

主任：

孫苑玲

阮桐港

蔡雅雲

翁崇文

〈活動照片 5〉說明：服務教學空間安全檢核表。

事

服務教學空間安全檢核表 2-6-3

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名 嘉義市世賢國民小學

查核日期 114 年 8 月 29 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。	阮炯港	✓		
	2	訂定管理規則。	阮炯港	✓		
	3	電源供應安全穩定	阮炯港	✓		
	4	完善的防曬、防塵、防潮。	阮炯港	✓		
	5	隔音空調設備良好。	阮炯港	✓		
	6	窗簾布幕無破損。	阮炯港	✓		
	7	消防器材無過期、失效。	阮炯港	✓		
	8	防盜設備正常。	阮炯港	✓		
	9	出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	阮炯港	✓		
安全工作執行	1	字幕、焦距、音量控制適當。	阮炯港	✓		
	2	不可隨意搬動器材。	阮炯港	✓		
	3	建立使用紀錄。	阮炯港	✓		
	4	注意學生秩序，安全維護。	阮炯港	✓		

承辦人：

組長：

主任：

校長：

阮炯港

阮炯港

魏雅雯

校長

〈活動照片 6〉說明：消防安全管理要領檢核表。

58

消防安全管理要領檢核表 2-2

校名：嘉義市世賢國民小學

查核日期 114 年 8 月 18 日

項目	項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
組織	1	擬妥防護計畫。	陳維安	✓		
	2	成立消防安全防護小組。	陳維安	✓		
訓練	1	定期召開會議及訓練。	陳維安	✓		
	2	實施防火教育宣導。	陳維安	✓		
	3	實施防火器材使用訓練。	陳維安	✓		
	4	實施避難逃生方法及逃生路線演練。	陳維安	✓		
	5	教職員工會使用防火避難逃生設備。	陳維安	✓		
	6	教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。	陳維安	✓		
警報設備	1	火警警報設備可正常操作。	陳維安	✓		
	2	緊急廣播設備可正常操作。	陳維安	✓		
	3	緊急照明設備可正常操作。	陳維安	✓		
	4	定期維護警報設備。	陳維安	✓		
	5	設有專人管理。	陳維安	✓		
滅火設備	1	消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。	陳維安	✓		
	2	滅火器無過期，壓力充足。	陳維安	✓		
	3	設有專人管理。	陳維安	✓		
	4	定期保養及檢查。	陳維安	✓		
避難逃生設備	1	有避難逃生路線圖。	陳維安	✓		
	2	緊急避難路線指標無損壞或脫落。	陳維安	✓		
	3	設置安全門且在門上設置出口標示燈。	陳維安	✓		
	4	安全門保持未上鎖狀態。	陳維安	✓		

項目	項次	檢核要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
避難逃生設備	5	防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。	魏雅雯	✓		
	6	逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。	魏雅雯	✓		
	7	依規定設置各項避難器具。	魏雅雯	✓		
	8	設有專人管理。	魏雅雯	✓		
	9	定期維護檢查避難逃生設備。	魏雅雯	✓		
線路	1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。	魏雅雯	✓		
	2	電壓符合規定。	魏雅雯	✓		
	3	插座使用符合規定。	魏雅雯	✓		
	4	管線設置符合規定。	魏雅雯	✓		
	5	電器用品使用符合規定負荷量。	魏雅雯	✓		
	6	專人管理。	魏雅雯	✓		
	7	定期保養及檢查。	魏雅雯	✓		
危險物品管理	1	易燃物品按照規定儲存與管理。	魏雅雯	✓		
	2	化學藥品按照規定儲存與管理。	魏雅雯	✓		
	3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	魏雅雯	✓		
	4	廢棄物按照規定處理。	魏雅雯	✓		
	5	設有專人管理。	魏雅雯	✓		
	6	定期保養及檢查。	魏雅雯	✓		
防火	1	假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。	魏雅雯	✓		
	2	整理或保存場所內之可燃物。	魏雅雯	✓		

附註：

1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人

教師 魏雅雯
總務主任

組長：

教師 阮炯洪
事務組長

主

教師 魏雅雯
總務主任

校長：

嘉義市西區延平郡王國公學校
國語小學校長 翁宗文

防火管理人：

教師 魏雅雯
總務主任

〈活動照片 7〉說明：校園建築管理檢核表。

總

校園建築管理檢核表 2-1

校名：嘉義市世賢國民小學

查核日期：114年8月18日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	
				符合	待改進事項
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	林雅雯	✓	
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。	林雅雯	✓	
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。	林雅雯	✓	
門	1	校門門鎖無損壞，操作使用正常。	林雅雯	✓	
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。	林雅雯	✓	
	3	教室門、鎖無損壞。	林雅雯	✓	風災毀壞5扇門，財物損失完畢
	4	儲藏室門無損壞。	林雅雯	✓	
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。	林雅雯	✓	
	2	有警示標語提醒進出人員。	林雅雯	✓	
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。	林雅雯	✓	
窗	1	窗戶無損壞、故障。	林雅雯	✓	
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	林雅雯	✓	
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。	林雅雯	✓	
	2	安裝牢固、不易倒塌。	林雅雯	✓	
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。	林雅雯	✓	
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。	林雅雯	✓	
	3	內牆無出現裂縫現象。	林雅雯	✓	
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	林雅雯	✓	
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。	林雅雯	✓	
	2	天花板無龜裂現象。	林雅雯	✓	
	3	天花板無漏水的現象。	林雅雯	✓	
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。	林雅雯	✓	
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。	林雅雯	✓	
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。	林雅雯	✓	
柱	1	柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。	林雅雯	✓	
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。	林雅雯	✓	
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	林雅雯	✓	
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	林雅雯	✓	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。	林雅雯	✓	
	4	木質欄杆無腐爛現象。	林雅雯	✓	
梯樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。	林雅雯	✓	

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	
				符合	待改進事項
	2	樓梯的地面無裂縫。	魏雅雯	✓	
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	魏雅雯	✓	
	4	樓梯間照明設備無損壞。	魏雅雯	✓	
走廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。	魏雅雯	✓	
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。	魏雅雯	✓	
	3	走廊排水正常未見積水現象。	魏雅雯	✓	
屋頂	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	魏雅雯	✓	
	2	屋頂無漏水現象。	魏雅雯	✓	
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	魏雅雯		同安事故至美樓頂屋管師 罕見 長期檢視
	4	屋頂落水頭無阻塞。	魏雅雯	✓	
	5	屋頂無雜草雜物。	魏雅雯	✓	
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。	魏雅雯	✓	
	7	女兒牆上方無堆放物品。	魏雅雯	✓	
地基圍牆	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。	魏雅雯	✓	
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。	魏雅雯	✓	
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。	魏雅雯	✓	
	4	地下室無積水。	魏雅雯	✓	
升降設備	1	升降設備由管理人負責管理。	魏雅雯	✓	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。	魏雅雯	✓	
	3	已由專業技術人員從事維護保養。	魏雅雯	✓	
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。	魏雅雯	✓	
	5	已製作升降設備安全檢查表。	魏雅雯	✓	
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	魏雅雯	✓	

承辦人：

教師兼總務主任 魏雅雯

組長：

教師兼總務主任 阮炯洪

主任：

教師兼總務主任 魏雅雯

校長：

校長 蔡文

〈活動照片 8〉說明：天然災害管理檢核表。

十事

天然災害管理檢核表 2-4

校名：嘉義市世賢國民小學

查核日期 114 年 8 月 29 日

項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
			符合	待改進事項	
硬體設備	1 各項安全設備應符合規定。	阮炯港	✓		
	2 安全逃生標誌標示清楚。	阮炯港	✓		
	3 滅火器無過期、失壓、失效。	阮炯港	✓		
	4 有適當地點可設置緊急避難場所。	阮炯港	✓		
防(救)災作為	1 成立防災救援組織，且可隨時動員。	阮炯港	✓		
	2 有緊急應變計畫。	阮炯港	✓		
	3 防救任務適當編配。	阮炯港	✓		
	4 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等)	阮炯港	✓		
	5 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。	阮炯港	✓		
	6 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。	阮炯港	✓		
	7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。	阮炯港	✓		
	8 颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。	阮炯港	✓		
	9 颱風前門窗是否關緊。	阮炯港	✓		
	10 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。	阮炯港	✓		
	11 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。	阮炯港	✓		
	12 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。	阮炯港	✓		
	13 颱風後低窪地或地下室積水立即排除。	阮炯港	✓		
	14 颱風後地下蓄水池是否受到污染。	阮炯港	✓		
	15 導水、導泥渠道清通，避免土石淤積。	阮炯港	✓		

承辦人：

組長：

主任：

校

阮炯港

阮炯港

魏雅雯

嘉義市世賢國民小學校長 翁崇文

承辦人：

教師兼任 生活教育組長 陳韻如

單位主管：

教師兼任 學生事務主任 李肇富