

# 嘉義市 114 學年度學校活動成果

| 學校名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 嘉義市世賢國民小學 | 活動名稱 | 學校成立校舍安全檢核小組 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| <p>〈活動照片 1〉說明：嘉義市世賢國民小學「校舍安全檢核小組」設置辦法。</p> <div><p style="text-align: center;"><b>嘉義市世賢國民小學「校舍安全檢核小組」設置辦法</b></p><p style="text-align: right;">中華民國 103 年 8 月 1 日修訂</p><p>第 一 條 依據教育部 99 年 5 月 31 日台軍（二）字第 0990090402B 號函，為落實定期實施校舍結構安全檢核並加強維護保養工作，特訂定「校舍安全檢核小組」設置要點（以下簡稱本要點）。</p><p>第 二 條 小組任務：</p><p>（一）督導學校相關單位，做好校舍結構安全檢查與保養維護工作；</p><p>（二）協助督促維護校舍整體安全，並於每年 8 月對全校校舍安全狀況及保養維護情形實施定期總檢查一次（檢核表如附件），且依檢查情形提出改善建議並建立相關紀錄。</p><p>（三）檢查校園於各項災害後學校建物之安全性、作為修復、補強或拆除重建之依據，以確保校園建築物之安全。</p><p>第 三 條 小組置委員 20 名，由校長擔任召集人兼會議主席，總務主任擔任執行秘書，其餘由教務主任、學務主任、輔導主任、學年主任、科任主任、會計主任、人事主任、事務組長、出納組長、設備組長、體育組長、午餐秘書、防護團、家長會代表、水電技工及家長專業代表一名（必要時得邀請校外具有建築結構土木專長之人員擔任委員）。</p><p>第 四 條 小組委員任期一年，自八月一日起至翌年七月三十一日止。</p><p>第 五 條 小組每學年定期開會一次為原則，必要時得召開臨時會議。</p><p>第 六 條 小組成員均為無給職。</p><p>第 七 條 小組成員參與會議時，以公假處理。</p><p>第 八 條 本辦法經校長核可後實施，如有未盡事宜得隨時修正補充之。</p><div><p>事務組長：  何明潭</p><p>總務主任：  陳明賢</p><p>校長：  何憲君</p></div></div> |           |      |              |

〈活動照片 2〉說明：校舍安全檢核小組名冊聯絡資訊。

嘉義市世賢國民小學 114 學年度第一學期

校園及校舍建築安全檢核小組名冊

| 職稱   | 職務   | 姓名  | 職掌                     | 聯絡電話       |
|------|------|-----|------------------------|------------|
| 校長   | 召集人  | 翁崇文 | 綜理決策、檢查、維修事宜           | 0982671068 |
| 總務主任 | 執行秘書 | 魏雅雯 | 負責規劃、執行、檢查             | 0933360312 |
| 教務主任 | 委員   | 陳明賢 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜 | 0915571533 |
| 學務主任 | 委員   | 李肇富 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜 | 0928777055 |
| 輔導主任 | 委員   | 陳玉幸 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜 | 0910754213 |
| 家長會長 | 委員   | 廖志東 | 提供諮詢，協助檢查之監督、執行與其他相關事宜 | 0919640389 |
| 會計主任 | 委員   | 林志明 | 監督設備之品質及提供相關維修經費事宜     | 05-2338264 |
| 生教組長 | 委員   | 陳韻如 | 負責檢查、維修聯繫與其他相關事宜       | 0907094250 |
| 事務組長 | 委員   | 阮炯港 | 負責檢查、維修聯繫與其他相關事宜       | 0910750345 |
| 技工   | 檢核人員 | 林宗宏 | 負責檢查、維修及其他相關事宜         | 05-2861760 |
| 臨時人員 | 檢核人員 | 吳俊賢 | 負責檢查、維修及其他相關事宜         | 0905806255 |
| 臨時人員 | 檢核人員 | 侯琿翰 | 負責檢查、維修及其他相關事宜         | 0928682723 |
| 臨時人員 | 檢核人員 | 謝慶明 | 負責檢查、維修及其他相關事宜         | 0910017881 |

〈活動照片 3〉說明：天然災害、運動遊戲器材管理檢核表

事

天然災害管理檢核表 2-4

校名：嘉義市世賢國民小學

查核日期 114 年 8 月 29 日

| 項次      | 安全檢視應注意要點                          | 負責人員          | 檢核結果 |       | 備註 |
|---------|------------------------------------|---------------|------|-------|----|
|         |                                    |               | 符合   | 待改進事項 |    |
| 硬體設備    | 1 各項安全設備應符合規定。                     | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 2 安全逃生標誌標示清楚。                      | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 3 滅火器無過期、失壓、失效。                    | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 4 有適當地點可設置緊急避難場所。                  | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
| 防(救)災作為 | 1 成立防災救援組織，且可隨時動員。                 | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 2 有緊急應變計畫。                         | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 3 防救任務適當編配。                        | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 4 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等) | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 5 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。            | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 6 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。           | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。                 | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 8 颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。              | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 9 颱風前門窗是否關緊。                       | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 10 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。               | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 11 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。         | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 12 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。            | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 13 颱風後低窪地或地下室積水立即排除。               | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 14 颱風後地下蓄水池是否受到污染。                 | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 15 導水、導泥渠道疏通，避免土石淤積。               | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |

承辦人：

組長：

主任：

校

教師兼任 事務組長 阮炯港

教師兼任 事務組長 阮炯港

教師兼任 總務主任 魏雅雯

嘉義市西區世賢公崇文國民小學校長 蔡文

表 2-5


## 運動遊戲器材管理檢核表 2-5


校名 嘉義市世賢國民小學查核日期 114 年 8 月 28 日

| 項目    | 項次 | 安全檢視應注意要點                      | 檢核人員                                                                                | 檢核結果 |       | 備註 |
|-------|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
|       |    |                                |                                                                                     | 符合   | 待改進事項 |    |
| 一般性要點 | 1  | 選擇安全材質之遊戲器材。                   |    | ✓    |       |    |
|       | 2  | 適時指導遊戲器材之使用方法。                 |                                                                                     | ✓    |       |    |
|       | 3  | 於適當地點公告遊戲方法及適用對象。              |                                                                                     | ✓    |       |    |
|       | 4  | 遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。     |    | ✓    |       |    |
|       | 5  | 遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。            |                                                                                     | ✓    |       |    |
|       | 6  | 遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告  |   | ✓    |       |    |
|       | 7  | 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。              |                                                                                     | ✓    |       |    |
|       | 8  | 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。 |                                                                                     | ✓    |       |    |
| 隧道    | 1  | 焊接點牢固未鬆脫。                      |  |      |       |    |
|       | 2  | 地樁穩固，且不突出地面。                   |                                                                                     |      |       |    |
|       | 3  | 鋼架平穩未腐蝕。                       |                                                                                     |      |       |    |
| 跳板    | 1  | 兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。                |  |      |       |    |
|       | 2  | 木板未斷裂變形。                       |                                                                                     |      |       |    |
|       | 3  | 支架及栓扣牢固。                       |                                                                                     |      |       |    |
|       | 4  | 地樁穩固，且不突出地面。                   |                                                                                     |      |       |    |
|       | 5  | 扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。            |                                                                                     |      |       |    |
| 攀登架   | 1  | 地樁牢固，且不突出地面。                   |  | ✓    |       |    |
|       | 2  | 鋼管焊接牢固未腐蝕。                     |                                                                                     | ✓    |       |    |
| 平衡木   | 1  | 放置穩固。                          |  | ✓    |       |    |
|       | 2  | 支柱安全，無斷裂危險。                    |                                                                                     | ✓    |       |    |
|       | 3  | 平衡木之正面平整。                      |                                                                                     | ✓    |       |    |

| 項目    | 項次 | 安全檢視應注意要點                     | 檢核人員                                                                                | 檢核結果 |       | 備註 |
|-------|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|
|       |    |                               |                                                                                     | 符合   | 待改進事項 |    |
| 輪胎    | 1  | 輪胎裝置固定妥當。                     |                                                                                     |      |       |    |
|       | 2  | 輪胎表面平整無破損。                    |                                                                                     |      |       |    |
|       | 3  | 輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。               |                                                                                     |      |       |    |
| 迴轉地球  | 1  | 輪軸穩定。                         |                                                                                     |      |       |    |
|       | 2  | 鐵鏈、鋼管未銹損。                     |                                                                                     |      |       |    |
|       | 3  | 底台未破裂、鬆落。                     |                                                                                     |      |       |    |
|       | 4  | 有足夠潤滑劑，轉動無異聲。                 |                                                                                     |      |       |    |
| 鞦韆    | 1  | 扶手處鍵孔未太大。                     |                                                                                     |      |       |    |
|       | 2  | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全               |                                                                                     |      |       |    |
|       | 3  | 坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。            |                                                                                     |      |       |    |
|       | 4  | 地面有保護墊或物。                     |                                                                                     |      |       |    |
| 滑梯    | 1  | 著地處地面已做安全維護設施。                |   | ✓    |       |    |
|       | 2  | 著地處與地面保持適當高度。                 |                                                                                     | ✓    |       |    |
|       | 3  | 斜度以 40° 內為限。                  |                                                                                     | ✓    |       |    |
|       | 4  | 爬梯梯階未破裂或鬆脫。                   |                                                                                     | ✓    |       |    |
| 搖椅    | 1  | 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40cm 以上。 |                                                                                     |      |       |    |
|       | 2  | 支架與座椅兩邊，有適當距離。                |                                                                                     |      |       |    |
|       | 3  | 座椅附設安全帶。                      |                                                                                     |      |       |    |
|       | 4  | 座椅下之踏板，有適當距離。                 |                                                                                     |      |       |    |
|       | 5  | 結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、               |                                                                                     |      |       |    |
|       | 6  | 吊鈎環扣未鬆開。                      |                                                                                     |      |       |    |
| 爬杆    | 1  | 爬竿的結構完整。                      |  | ✓    |       |    |
|       | 2  | 爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。      |                                                                                     | ✓    |       |    |
|       | 3  | 爬竿下方鋪面材料且平坦。                  |                                                                                     | ✓    |       |    |
| 特殊記事： |    |                               |                                                                                     |      |       |    |

承辦人： 

組長： 

主任： 

校長： 

〈活動照片 4〉說明：一般專科教室、各科實驗教室安全管理檢核表

82

一般專科教室安全檢核表 2-6-1

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、美術教室、音樂教室...)

校名 嘉義市世賢國民小學

查核日期 114 年 8 月 28 日

| 項目       | 項次 | 安全檢視應注意要點             | 負責人員        | 檢核結果 |       | 備註 |
|----------|----|-----------------------|-------------|------|-------|----|
|          |    |                       |             | 符合   | 待改進事項 |    |
| 設備       | 1  | 設有專人管理。               | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 2  | 訂定管理規則。               | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 3  | 通風採光良好。               | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 4  | 各種工具器材置放或收藏整齊有序。      | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 5  | 訂定安全使用說明、規則或圖示。       | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 6  | 注意防曬、防潮、防鼠、防蛙。        | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 7  | 消防設施可正常使用。            | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 8  | 防盜措施可正常運作。            | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 9  | (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。     | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
| 教學安全工作執行 | 1  | 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。  | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 2  | 教學時向學生說明使用工具安全規定。     | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 3  | 爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。     | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 4  | 各種工具、專具專用，不得做為代用品。    | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 5  | 使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。   | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 6  | 有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。  | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 7  | 使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。    | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 8  | 使用後妥善清潔、擦拭。           | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 9  | 工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。    | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 10 | 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。 | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 11 | 工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。       | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 12 | 回收能再利用之物品。            | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |
|          | 13 | 用後場地回復原狀、清潔。          | 教師兼設備組長 孫苑玲 | ✓    |       |    |

承辦人：

組長：

主任：

教師兼設備組長 孫苑玲

教師兼事務組長 阮炯港

教師兼總務主任 魏雅雯

嘉義市世賢國民小學校長 翁崇文

〈活動照片 5〉說明：服務教學空間安全檢核表。

事

服務教學空間安全檢核表 2-6-3

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名 嘉義市世賢國民小學

查核日期 114 年 8 月 29 日

| 項目     | 項次 | 安全檢視應注意要點          | 負責人員             | 檢核結果 |       | 備註 |
|--------|----|--------------------|------------------|------|-------|----|
|        |    |                    |                  | 符合   | 待改進事項 |    |
| 設備     | 1  | 設有專人管理。            | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 2  | 訂定管理規則。            | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 3  | 電源供應安全穩定           | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 4  | 完善的防曬、防塵、防潮。       | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 5  | 隔音空調設備良好。          | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 6  | 窗簾布幕無破損。           | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 7  | 消防器材無過期、失效。        | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 8  | 防盜設備正常。            | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 9  | 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。 | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
| 安全工作執行 | 1  | 字幕、焦距、音量控制適當。      | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 2  | 不可隨意搬動器材。          | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 3  | 建立使用紀錄。            | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |
|        | 4  | 注意學生秩序，安全維護。       | 教師兼任 阮炯港<br>事務組長 | ✓    |       |    |

承辦人：

組長：

主任：

校長：

教師兼任 阮炯港  
事務組長

教師兼任 阮炯港  
事務組長

教師兼任 魏雅雯  
總務主任

校長 黃育公 丁

〈活動照片 6〉說明：消防安全管理要領檢核表。

58

消防安全管理要領檢核表 2-2

校名：嘉義市世賢國民小學

查核日期 114 年 8 月 18 日

| 項目                         | 項次 | 檢核要點                    | 負責人員 | 檢核結果 |       | 備註 |
|----------------------------|----|-------------------------|------|------|-------|----|
|                            |    |                         |      | 符合   | 待改進事項 |    |
| 組<br>織                     | 1  | 擬妥防護計畫。                 | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 2  | 成立消防安全防護小組。             | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
| 訓<br>練                     | 1  | 定期召開會議及訓練。              | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 2  | 實施防火教育宣導。               | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 3  | 實施防火器材使用訓練。             | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 4  | 實施避難逃生方法及逃生路線演練。        | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 5  | 教職員工會使用防火避難逃生設備。        | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 6  | 教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。    | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
| 警<br>報<br>設<br>備           | 1  | 火警警報設備可正常操作。            | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 2  | 緊急廣播設備可正常操作。            | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 3  | 緊急照明設備可正常操作。            | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 4  | 定期維護警報設備。               | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 5  | 設有專人管理。                 | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
| 滅<br>火<br>設<br>備           | 1  | 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。 | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 2  | 滅火器無過期，壓力充足。            | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 3  | 設有專人管理。                 | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 4  | 定期保養及檢查。                | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
| 避<br>難<br>逃<br>生<br>設<br>備 | 1  | 有避難逃生路線圖。               | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 2  | 緊急避難路線指標無損壞或脫落。         | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 3  | 設置安全門且在門上設置出口標示燈。       | 魏雅雯  | ✓    |       |    |
|                            | 4  | 安全門保持未上鎖狀態。             | 魏雅雯  | ✓    |       |    |

| 項<br>目                     | 項<br>次 | 檢<br>核<br>要<br>點               | 負<br>責<br>人<br>員 | 檢 核 結 果 |                       | 備<br>註 |
|----------------------------|--------|--------------------------------|------------------|---------|-----------------------|--------|
|                            |        |                                |                  | 符<br>合  | 待<br>改<br>進<br>事<br>項 |        |
| 避<br>難<br>逃<br>生<br>設<br>備 | 5      | 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。            | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 6      | 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。 | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 7      | 依規定設置各項避難器具。                   | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 8      | 設有專人管理。                        | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 9      | 定期維護檢查避難逃生設備。                  | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
| 線<br>路                     | 1      | 電線符合規定有加強更新及防止漏電。              | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 2      | 電壓符合規定。                        | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 3      | 插座使用符合規定。                      | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 4      | 管線設置符合規定。                      | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 5      | 電器用品使用符合規定負荷量。                 | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 6      | 專人管理。                          | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 7      | 定期保養及檢查。                       | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
| 危<br>險<br>物<br>品<br>管<br>理 | 1      | 易燃物品按照規定儲存與管理。                 | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 2      | 化學藥品按照規定儲存與管理。                 | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 3      | 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。               | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 4      | 廢棄物按照規定處理。                     | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 5      | 設有專人管理。                        | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 6      | 定期保養及檢查。                       | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
| 防<br>火                     | 1      | 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。             | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |
|                            | 2      | 整理或保存場所內之可燃物。                  | 魏雅雯              | ✓       |                       |        |

附註：

1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人

教師兼  
總務主任 魏雅雯

組長：

教師兼任  
事務組長 阮炯港

主

教師兼  
總務主任 魏雅雯

校長：

嘉義市西區世賢公  
國民小學校長 翁崇文

防火管理人：

教師兼  
總務主任 魏雅雯

〈活動照片 7〉說明：校園建築管理檢核表。

總

## 校園建築管理檢核表 2-1

校名：嘉義市世賢國民小學

查核日期：114年8月18日

| 項目    | 項次 | 安全檢視應注意要點                       | 負責人員 | 檢核結果 |                 |
|-------|----|---------------------------------|------|------|-----------------|
|       |    |                                 |      | 符合   | 待改進事項           |
| 一般性要點 | 1  | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。      | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 2  | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。    | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 3  | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。          | 魏雅雯  | ✓    |                 |
| 門     | 1  | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。                 | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 2  | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。                  | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 3  | 教室門、鎖無損壞。                       | 魏雅雯  |      | 因災毀損5扇，暑假期間檢修完畢 |
|       | 4  | 儲藏室門無損壞。                        | 魏雅雯  | ✓    |                 |
| 鐵捲門   | 1  | 有防夾及聲音警示裝置。                     | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 2  | 有警示標語提醒進出人員。                    | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 3  | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 | 魏雅雯  | ✓    |                 |
| 窗     | 1  | 窗戶無損壞、故障。                       | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 2  | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。                | 魏雅雯  | ✓    |                 |
| 防盜窗   | 1  | 網架無鏽損、斷裂現象。                     | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 2  | 安裝牢固、不易倒塌。                      | 魏雅雯  | ✓    |                 |
| 牆     | 1  | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。                 | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 2  | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。                | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 3  | 內牆無出現裂縫現象。                      | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 4  | 圍牆無傾斜、裂縫現象。                     | 魏雅雯  | ✓    |                 |
| 天花板   | 1  | 樑無傾斜龜裂現象。                       | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 2  | 天花板無龜裂現象。                       | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 3  | 天花板無漏水的現象。                      | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 4  | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。                | 魏雅雯  | ✓    |                 |
| 懸吊物   | 1  | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。                   | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 2  | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。          | 魏雅雯  | ✓    |                 |
| 柱     | 1  | 柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。           | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 2  | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。               | 魏雅雯  | ✓    |                 |
| 欄杆    | 1  | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。                 | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 2  | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。             | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 3  | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。                 | 魏雅雯  | ✓    |                 |
|       | 4  | 木質欄杆無腐爛現象。                      | 魏雅雯  | ✓    |                 |
| 梯樓    | 1  | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。                   | 魏雅雯  | ✓    |                 |

| 項目   | 項次 | 安全檢視應注意要點                     | 負責人員 | 檢核結果 |                    |
|------|----|-------------------------------|------|------|--------------------|
|      |    |                               |      | 符合   | 待改進事項              |
|      | 2  | 樓梯的地面無裂縫。                     | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 3  | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。               | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 4  | 樓梯間照明設備無損壞。                   | 魏雅雯  | ✓    |                    |
| 走廊   | 1  | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。               | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 2  | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。          | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 3  | 走廊排水正常未見積水現象。                 | 魏雅雯  | ✓    |                    |
| 屋頂   | 1  | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。         | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 2  | 屋頂無漏水現象。                      | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 3  | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。                  | 魏雅雯  |      | 同災事故至美樓頂屋管部分毀損暑期檢修 |
|      | 4  | 屋頂落水頭無阻塞。                     | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 5  | 屋頂無雜草雜物。                      | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 6  | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。           | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 7  | 女兒牆上方無堆放物品。                   | 魏雅雯  | ✓    |                    |
| 地基圍牆 | 1  | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。              | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 2  | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。              | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 3  | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。           | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 4  | 地下室無積水。                       | 魏雅雯  | ✓    |                    |
| 升降設備 | 1  | 升降設備由管理人負責管理。                 | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 2  | 已委請專業廠商負責維護保養。                | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 3  | 已由專業技術人員從事維護保養。               | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 4  | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。           | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 5  | 已製作升降設備安全檢查表。                 | 魏雅雯  | ✓    |                    |
|      | 6  | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 | 魏雅雯  | ✓    |                    |

承辦人：

教師兼  
總務主任 魏雅雯

組長：

教師兼任  
事務組長 阮炯港

主任：

教師兼  
總務主任 魏雅雯

校長：

校長 陳文

〈活動照片 8〉說明：天然災害管理檢核表。

事

天然災害管理檢核表 2-4

校名：嘉義市世賢國民小學

查核日期 114 年 8 月 29 日

| 項次      | 安全檢視應注意要點                          | 負責人員          | 檢核結果 |       | 備註 |
|---------|------------------------------------|---------------|------|-------|----|
|         |                                    |               | 符合   | 待改進事項 |    |
| 硬體設備    | 1 各項安全設備應符合規定。                     | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 2 安全逃生標誌標示清楚。                      | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 3 滅火器無過期、失壓、失效。                    | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 4 有適當地點可設置緊急避難場所。                  | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
| 防(救)災作為 | 1 成立防災救援組織，且可隨時動員。                 | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 2 有緊急應變計畫。                         | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 3 防救任務適當編配。                        | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 4 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等) | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 5 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。            | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 6 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。           | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。                 | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 8 颱風前低窪地設備物品是否移到適當地點。              | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 9 颱風前門窗是否關緊。                       | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 10 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。               | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 11 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。         | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 12 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。            | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 13 颱風後低窪地或地下室積水立即排除。               | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 14 颱風後地下蓄水池是否受到污染。                 | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |
|         | 15 導水、導泥渠道清通，避免土石淤積。               | 教師兼任 事務組長 阮炯港 | ✓    |       |    |

承辦人：

組長：

主任：

校長

教師兼任 事務組長 阮炯港

教師兼任 事務組長 阮炯港

教師兼任 總務主任 魏雅雯

嘉義市西區世賢公義國民小學 校長 翁崇文

承辦人：

教師兼任 生活教育組長 陳韻如

單位主管：

教師兼任 學生事務主任 李肇富