

3-3.學校成立校舍安全檢核小組—第一頁

學校名稱	嘉義市東區 林森國民小學	活動日期、時間	114 年度
活動地點	本校各棟建築及設施	參加人次	—

成果概述：本校成立相關校舍安全檢核小組，並依規定進行全校建築及設施相關安全管理檢核作業。

校舍安全檢核小組成員及檢核單如下，含消防安全、校園建築、遊戲器材、天然災害、水電設備、服務教學空間（如圖書室、會議室、視聽教室、活動中心）等面向。
校園安全自主維護表如下。

校園設施及校園建築安全管理實施計畫	校園設施及校舍安全檢核小組設置要點
-------------------	-------------------

運動器材管理檢核表 1	運動器材管理檢核表 2
-------------	-------------

3-3.學校成立校舍安全檢核小組—第二頁

學校名稱	嘉義市東區 林森國民小學	活動日期、時間	114 年度
活動地點	本校各棟建築及設施	參加人次	—

成果概述：本校成立相關校舍安全檢核小組，並依規定進行全校建築及設施相關安全管理檢核作業。

校舍安全檢核小組成員及檢核單如下，含消防安全、校園建築、遊戲器材、天然災害、水電設備、服務教學空間（如圖書室、會議室、視聽教室、活動中心）等面向。

校園安全自主維護表如下。

服務教學空間安全檢核表 (圖書室)						
校名 嘉義市林森國民小學 檢核日期 114年8月26日						
項目次	安全	檢視	應注意要點	負責人員	檢核結果	備註
	符合	待改進事項				
設	1 設有專人管理。	已達標	✓			
備	2 制定管理規則。	未達標	✓			
安	3 電源供應安全穩定	已達標	✓			
全	4 完善的防曬、防塵、防潮。	未達標	✓			
工	5 隔音空調設備良好。	已達標	✓			
作	6 窗簾布幕無破損。	未達標	✓			
執	7 消防器材無過期、失效。	未達標	✓			
行	8 防盜設備正常。	未達標	✓			
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	未達標	✓			
	1 字幕、焦距、音量控制適當。	未達標	✓			
	2 不可隨意搬動器材。	未達標	✓			
	3 建立使用紀錄。	未達標	✓			
	4 注意學生秩序，安全維護。	未達標	✓			

服務教學空間安全檢核表 (會議室)						
校名 嘉義市林森國民小學 檢核日期 114年8月26日						
項目次	安全	檢視	應注意要點	負責人員	檢核結果	備註
	符合	待改進事項				
設	1 設有專人管理。	已達標	✓			
備	2 制定管理規則。	未達標	✓			
安	3 電源供應安全穩定	未達標	✓			
全	4 完善的防曬、防塵、防潮。	未達標	✓			
工	5 隔音空調設備良好。	未達標	✓			
作	6 窗簾布幕無破損。	未達標	✓			
執	7 消防器材無過期、失效。	未達標	✓			
行	8 防盜設備正常。	未達標	✓			
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	未達標	✓			
	1 字幕、焦距、音量控制適當。	未達標	✓			
	2 不可隨意搬動器材。	未達標	✓			
	3 建立使用紀錄。	未達標	✓			
	4 注意學生秩序，安全維護。	未達標	✓			

服務教學空間安全檢核表（圖書館）

服務教學空間安全檢核表（會議室）

服務教學空間安全檢核表 (視聽教室)						
校名 嘉義市林森國民小學 檢核日期 114年8月26日						
項目次	安全	檢視	應注意要點	負責人員	檢核結果	備註
	符合	待改進事項				
設	1 設有專人管理。	未達標	✓			
備	2 制定管理規則。	未達標	✓			
安	3 電源供應安全穩定	未達標	✓			
全	4 完善的防曬、防塵、防潮。	未達標	✓			
工	5 隔音空調設備良好。	未達標	✓			
作	6 窗簾布幕無破損。	未達標	✓			
執	7 消防器材無過期、失效。	未達標	✓			
行	8 防盜設備正常。	未達標	✓			
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	未達標	✓			
	1 字幕、焦距、音量控制適當。	未達標	✓			
	2 不可隨意搬動器材。	未達標	✓			
	3 建立使用紀錄。	未達標	✓			
	4 注意學生秩序，安全維護。	未達標	✓			

服務教學空間安全檢核表 (活動中心)						
校名 嘉義市林森國民小學 檢核日期 114年8月26日						
項目次	安全	檢視	應注意要點	負責人員	檢核結果	備註
	符合	待改進事項				
設	1 設有專人管理。	未達標	✓			
備	2 制定管理規則。	未達標	✓			
安	3 電源供應安全穩定	未達標	✓			
全	4 完善的防曬、防塵、防潮。	未達標	✓			
工	5 隔音空調設備良好。	未達標	✓			
作	6 窗簾布幕無破損。	未達標	✓			
執	7 消防器材無過期、失效。	未達標	✓			
行	8 防盜設備正常。	未達標	✓			
	9 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。	未達標	✓			
	1 字幕、焦距、音量控制適當。	未達標	✓			
	2 不可隨意搬動器材。	未達標	✓			
	3 建立使用紀錄。	未達標	✓			
	4 注意學生秩序，安全維護。	未達標	✓			

服務教學空間安全檢核表（視聽教室）

服務教學空間安全檢核表（活動中心）

3-3. 學校成立校舍安全檢核小組—第三頁

學校名稱	嘉義市東區 林森國民小學	活動日期、時間	114 年度
活動地點	本校各棟建築及設施	參加人次	—

成果概述：本校成立相關校舍安全檢核小組，並依規定進行全校建築及設施相關安全管理檢核作業。

校舍安全檢核小組成員及檢核單如下，含消防安全、校園建築、遊戲器材、天然災害、水電設備、服務教學空間（如圖書室、會議室、視聽教室、活動中心）等面向。
校園安全自主維護表如下。

<p>水電設備管理檢核表</p> <p>校名 嘉義市林森國民小學 檢核日期 114 年 8 月 26 日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目次</th> <th>安 全 檢 視 應 注 意 要 點</th> <th>負責人員</th> <th>檢 査 結 果</th> <th>備註</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>符合</th> <th>待改進事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>水電安全設備符合規定。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>安全閑關正常。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>線路絕緣良好。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>燈具電器使用量合乎負載量。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>維修無任意延長加裝。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>燈具懸掛牢固。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>水池、水塔清潔定期清洗。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>管線水頭顧無漏水。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>管道線路設地定期維護保養。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>消防設備符合規定。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>校園開敞區與非開敞區有隔離措施。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>電力公司如期檢核所電負載量。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>有編列維護經費。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>維護保養正常。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>危險區域明確標示。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>水電安全教育隨機配合教學。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>飲用水水質檢驗定期送檢。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>附註： 1. 建議於每學期開學前進行全面檢視，在未、暑假中整修處理。 2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。</p> <p>承辦人：______組長：______主任：______ 校長：校長吳育榕</p>	項目次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	負責人員	檢 査 結 果	備註				符合	待改進事項	1	水電安全設備符合規定。	正空頭	✓		2	安全閑關正常。	正空頭	✓		3	線路絕緣良好。	正空頭	✓		4	燈具電器使用量合乎負載量。	正空頭	✓		5	維修無任意延長加裝。	正空頭	✓		6	燈具懸掛牢固。	正空頭	✓		7	水池、水塔清潔定期清洗。	正空頭	✓		8	管線水頭顧無漏水。	正空頭	✓		9	管道線路設地定期維護保養。	正空頭	✓		10	消防設備符合規定。	正空頭	✓		1	校園開敞區與非開敞區有隔離措施。	正空頭	✓		2	電力公司如期檢核所電負載量。	正空頭	✓		3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	正空頭	✓		4	有編列維護經費。	正空頭	✓		5	維護保養正常。	正空頭	✓		6	危險區域明確標示。	正空頭	✓		7	水電安全教育隨機配合教學。	正空頭	✓		8	飲用水水質檢驗定期送檢。	正空頭	✓		<p>天然災害管理檢核表</p> <p>校名 嘉義市林森國民小學 檢核日期 114 年 8 月 26 日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目次</th> <th>安 全 檢 視 應 注 意 要 點</th> <th>負責人員</th> <th>檢 査 結 果</th> <th>備註</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>符合</th> <th>待改進事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>硬體</td> <td>1 各項安全設備應符合規定。 2 安全逃生標誌標示清楚。 3 滅火器無過期、失壓、失效。 4 有適當地點可設置緊急避難場所。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>防災</td> <td>1 成立防災救援組織，且可隨時動員。 2 有緊急應變計畫。 3 防災逃生路徑圖編製。 4 有實施的災防教育及宣導。（如：專題演講到班、教材研討、藝文活動等） 5 定期舉行防災演習（如地震、火災發生定期演練）。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施作</td> <td>6 倉庫、書庫、實驗室等處有適當之防震固定措施。 7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 8 避風雨應溼地及廢物品是否移到遠離地點。 9 避風雨前門窗是否關緊。 10 避風雨招牌、懸吊物等是否加以固定。 11 (持)落電線。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>為</td> <td>12 避風雨後斷掉之落電線是否請電力公司處理。 13 避風雨後低窪地或地下室積水立即排除。 14 避風雨後地下蓄水池是否受到汙染。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>審各項消防設備、每學期開學前應全面檢視，以符合安全規定。</p> <p>承辦人：______組長：______主任：______ 校長：校長吳育榕</p>	項目次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	負責人員	檢 査 結 果	備註				符合	待改進事項	硬體	1 各項安全設備應符合規定。 2 安全逃生標誌標示清楚。 3 滅火器無過期、失壓、失效。 4 有適當地點可設置緊急避難場所。	正空頭	✓		防災	1 成立防災救援組織，且可隨時動員。 2 有緊急應變計畫。 3 防災逃生路徑圖編製。 4 有實施的災防教育及宣導。（如：專題演講到班、教材研討、藝文活動等） 5 定期舉行防災演習（如地震、火災發生定期演練）。	正空頭	✓		施作	6 倉庫、書庫、實驗室等處有適當之防震固定措施。 7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 8 避風雨應溼地及廢物品是否移到遠離地點。 9 避風雨前門窗是否關緊。 10 避風雨招牌、懸吊物等是否加以固定。 11 (持)落電線。	正空頭	✓		為	12 避風雨後斷掉之落電線是否請電力公司處理。 13 避風雨後低窪地或地下室積水立即排除。 14 避風雨後地下蓄水池是否受到汙染。	正空頭	✓	
項目次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	負責人員	檢 査 結 果	備註																																																																																																																															
			符合	待改進事項																																																																																																																															
1	水電安全設備符合規定。	正空頭	✓																																																																																																																																
2	安全閑關正常。	正空頭	✓																																																																																																																																
3	線路絕緣良好。	正空頭	✓																																																																																																																																
4	燈具電器使用量合乎負載量。	正空頭	✓																																																																																																																																
5	維修無任意延長加裝。	正空頭	✓																																																																																																																																
6	燈具懸掛牢固。	正空頭	✓																																																																																																																																
7	水池、水塔清潔定期清洗。	正空頭	✓																																																																																																																																
8	管線水頭顧無漏水。	正空頭	✓																																																																																																																																
9	管道線路設地定期維護保養。	正空頭	✓																																																																																																																																
10	消防設備符合規定。	正空頭	✓																																																																																																																																
1	校園開敞區與非開敞區有隔離措施。	正空頭	✓																																																																																																																																
2	電力公司如期檢核所電負載量。	正空頭	✓																																																																																																																																
3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。	正空頭	✓																																																																																																																																
4	有編列維護經費。	正空頭	✓																																																																																																																																
5	維護保養正常。	正空頭	✓																																																																																																																																
6	危險區域明確標示。	正空頭	✓																																																																																																																																
7	水電安全教育隨機配合教學。	正空頭	✓																																																																																																																																
8	飲用水水質檢驗定期送檢。	正空頭	✓																																																																																																																																
項目次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	負責人員	檢 査 結 果	備註																																																																																																																															
			符合	待改進事項																																																																																																																															
硬體	1 各項安全設備應符合規定。 2 安全逃生標誌標示清楚。 3 滅火器無過期、失壓、失效。 4 有適當地點可設置緊急避難場所。	正空頭	✓																																																																																																																																
防災	1 成立防災救援組織，且可隨時動員。 2 有緊急應變計畫。 3 防災逃生路徑圖編製。 4 有實施的災防教育及宣導。（如：專題演講到班、教材研討、藝文活動等） 5 定期舉行防災演習（如地震、火災發生定期演練）。	正空頭	✓																																																																																																																																
施作	6 倉庫、書庫、實驗室等處有適當之防震固定措施。 7 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 8 避風雨應溼地及廢物品是否移到遠離地點。 9 避風雨前門窗是否關緊。 10 避風雨招牌、懸吊物等是否加以固定。 11 (持)落電線。	正空頭	✓																																																																																																																																
為	12 避風雨後斷掉之落電線是否請電力公司處理。 13 避風雨後低窪地或地下室積水立即排除。 14 避風雨後地下蓄水池是否受到汙染。	正空頭	✓																																																																																																																																

水電設備管理檢核表

<p>校園建築管理檢核表</p> <p>校名 嘉義市林森國民小學 檢核日期 114 年 8 月 26 日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目次</th> <th>安 全 檢 視 應 注 意 要 點</th> <th>負責人員</th> <th>檢 査 結 果</th> <th>備註</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>符合</th> <th>待改進事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般性要點</td> <td>1. 玻璃與建築、傢俱時，應設置安全圍籬及警戒帶以示安全。 2. 碼石執行公司保固制，實施定期與不定期檢查、保固及修復。 3. 落台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯營造標示。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>門</td> <td>1. 校門門把無損壞，操作使用正常。 2. 檯櫈門、移門無損壞、故障。 3. 教室門、鎖無損壞。 4. 飲食室門無損壞。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>捲</td> <td>1. 有朽木及垂葉發霉現象。 2. 有營造標示造成凹陷。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>門</td> <td>3. 電動門(玻璃門)操作前及操作時應持續顧顧四週的情況並確定無人。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>窗</td> <td>1. 蓋戶無損壞、故障。 2. 鋼安全玻璃之窗戶加貼防碎裝膠膜。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>防盜窗</td> <td>1. 鋼網無鏽蝕、斷裂現象。 2. 安裝牢固、不易倒壘。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>牆</td> <td>1. 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 2. 外牆無油漬、外壁剝落及裂縫現象。 3. 內牆無出現裂縫現象。 4. 地牆無傾斜、裂縫現象。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>瓦</td> <td>1. 瓦面傾斜、龜裂現象。 2. 天花板無龜裂現象。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>板</td> <td>3. 天花板無滴水的現象。 4. 天花板油漆剝落、或掉落水泥塊。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>織帶物</td> <td>1. 浴具、吊扇牢固無搖晃現象。 2. 織帶物上之跑跳器材、教具無搖晃現象。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>織帶</td> <td>1. 紡織無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。 2. 無混凝土剥落或鋼筋外露、錯位現象。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>織</td> <td>1. 織帶和不織布質圓柱無斷裂情況。 2. 水泥欄杆無鬆脫、混凝土剝落及酥鬆現象。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>承辦人：______組長：______主任：______ 校長：校長吳育榕</p>	項目次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	負責人員	檢 査 結 果	備註				符合	待改進事項	一般性要點	1. 玻璃與建築、傢俱時，應設置安全圍籬及警戒帶以示安全。 2. 碼石執行公司保固制，實施定期與不定期檢查、保固及修復。 3. 落台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯營造標示。	正空頭	✓		門	1. 校門門把無損壞，操作使用正常。 2. 檯櫈門、移門無損壞、故障。 3. 教室門、鎖無損壞。 4. 飲食室門無損壞。	正空頭	✓		捲	1. 有朽木及垂葉發霉現象。 2. 有營造標示造成凹陷。	正空頭	✓		門	3. 電動門(玻璃門)操作前及操作時應持續顧顧四週的情況並確定無人。	正空頭	✓		窗	1. 蓋戶無損壞、故障。 2. 鋼安全玻璃之窗戶加貼防碎裝膠膜。	正空頭	✓		防盜窗	1. 鋼網無鏽蝕、斷裂現象。 2. 安裝牢固、不易倒壘。	正空頭	✓		牆	1. 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 2. 外牆無油漬、外壁剝落及裂縫現象。 3. 內牆無出現裂縫現象。 4. 地牆無傾斜、裂縫現象。	正空頭	✓		瓦	1. 瓦面傾斜、龜裂現象。 2. 天花板無龜裂現象。	正空頭	✓		板	3. 天花板無滴水的現象。 4. 天花板油漆剝落、或掉落水泥塊。	正空頭	✓		織帶物	1. 浴具、吊扇牢固無搖晃現象。 2. 織帶物上之跑跳器材、教具無搖晃現象。	正空頭	✓		織帶	1. 紡織無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。 2. 無混凝土剥落或鋼筋外露、錯位現象。	正空頭	✓		織	1. 織帶和不織布質圓柱無斷裂情況。 2. 水泥欄杆無鬆脫、混凝土剝落及酥鬆現象。	正空頭	✓		<p>天然災害管理檢核表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目次</th> <th>安 全 檢 視 應 注 意 要 點</th> <th>負責人員</th> <th>檢 査 結 果</th> <th>備註</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>符合</th> <th>待改進事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>牆</td> <td>1. 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 2. 木質欄杆無腐爛現象。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>樓</td> <td>1. 樓面正面滑磚、正滑條無脫落。 2. 樓梯的地面無裂縫。 3. 樓梯扶手無斷裂或異物突出。 4. 樓梯間明瞭無遮礙無損壞。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>走</td> <td>1. 走廊地面上平整，無裂縫凹洞情形。 2. 多次增建之校舍，廊階開闊接處需密實而安全。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>廊</td> <td>3. 走廊排水正常未見積水現象。 1. 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 2. 屋頂無漏水現象。 3. 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 4. 屋頂落水頭無阻塞。 5. 屋頂無雜草植物。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>屋頂</td> <td>6. 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 7. 女兒牆上方無堆放物品。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地</td> <td>1. 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 2. 檜木牆、連牆、圍牆無傾斜的現象。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基</td> <td>3. 基本不受其他新建校舍之影響而有所改變。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>牆</td> <td>4. 地下室無積水。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>井</td> <td>1. 井降設置由管理人負責管理。 2. 已委請專業廠商負責堆置貨架。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>降</td> <td>3. 已由專業技術人員從事隙縫保養。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>設</td> <td>4. 已依規定實施半時之堆置保養並作成紀錄。 5. 已製作昇降設備安全檢査表。 6. 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。</td> <td>正空頭</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>承辦人：______組長：______主任：______ 校長：校長吳育榕</p>	項目次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	負責人員	檢 査 結 果	備註				符合	待改進事項	牆	1. 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 2. 木質欄杆無腐爛現象。	正空頭	✓		樓	1. 樓面正面滑磚、正滑條無脫落。 2. 樓梯的地面無裂縫。 3. 樓梯扶手無斷裂或異物突出。 4. 樓梯間明瞭無遮礙無損壞。	正空頭	✓		走	1. 走廊地面上平整，無裂縫凹洞情形。 2. 多次增建之校舍，廊階開闊接處需密實而安全。	正空頭	✓		廊	3. 走廊排水正常未見積水現象。 1. 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 2. 屋頂無漏水現象。 3. 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 4. 屋頂落水頭無阻塞。 5. 屋頂無雜草植物。	正空頭	✓		屋頂	6. 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 7. 女兒牆上方無堆放物品。	正空頭	✓		地	1. 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 2. 檜木牆、連牆、圍牆無傾斜的現象。	正空頭	✓		基	3. 基本不受其他新建校舍之影響而有所改變。	正空頭	✓		牆	4. 地下室無積水。	正空頭	✓		井	1. 井降設置由管理人負責管理。 2. 已委請專業廠商負責堆置貨架。	正空頭	✓		降	3. 已由專業技術人員從事隙縫保養。	正空頭	✓		設	4. 已依規定實施半時之堆置保養並作成紀錄。 5. 已製作昇降設備安全檢査表。 6. 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	正空頭	✓	✓
項目次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	負責人員	檢 査 結 果	備註																																																																																																																																				
			符合	待改進事項																																																																																																																																				
一般性要點	1. 玻璃與建築、傢俱時，應設置安全圍籬及警戒帶以示安全。 2. 碼石執行公司保固制，實施定期與不定期檢查、保固及修復。 3. 落台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯營造標示。	正空頭	✓																																																																																																																																					
門	1. 校門門把無損壞，操作使用正常。 2. 檯櫈門、移門無損壞、故障。 3. 教室門、鎖無損壞。 4. 飲食室門無損壞。	正空頭	✓																																																																																																																																					
捲	1. 有朽木及垂葉發霉現象。 2. 有營造標示造成凹陷。	正空頭	✓																																																																																																																																					
門	3. 電動門(玻璃門)操作前及操作時應持續顧顧四週的情況並確定無人。	正空頭	✓																																																																																																																																					
窗	1. 蓋戶無損壞、故障。 2. 鋼安全玻璃之窗戶加貼防碎裝膠膜。	正空頭	✓																																																																																																																																					
防盜窗	1. 鋼網無鏽蝕、斷裂現象。 2. 安裝牢固、不易倒壘。	正空頭	✓																																																																																																																																					
牆	1. 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 2. 外牆無油漬、外壁剝落及裂縫現象。 3. 內牆無出現裂縫現象。 4. 地牆無傾斜、裂縫現象。	正空頭	✓																																																																																																																																					
瓦	1. 瓦面傾斜、龜裂現象。 2. 天花板無龜裂現象。	正空頭	✓																																																																																																																																					
板	3. 天花板無滴水的現象。 4. 天花板油漆剝落、或掉落水泥塊。	正空頭	✓																																																																																																																																					
織帶物	1. 浴具、吊扇牢固無搖晃現象。 2. 織帶物上之跑跳器材、教具無搖晃現象。	正空頭	✓																																																																																																																																					
織帶	1. 紡織無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。 2. 無混凝土剥落或鋼筋外露、錯位現象。	正空頭	✓																																																																																																																																					
織	1. 織帶和不織布質圓柱無斷裂情況。 2. 水泥欄杆無鬆脫、混凝土剝落及酥鬆現象。	正空頭	✓																																																																																																																																					
項目次	安 全 檢 視 應 注 意 要 點	負責人員	檢 査 結 果	備註																																																																																																																																				
			符合	待改進事項																																																																																																																																				
牆	1. 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 2. 木質欄杆無腐爛現象。	正空頭	✓																																																																																																																																					
樓	1. 樓面正面滑磚、正滑條無脫落。 2. 樓梯的地面無裂縫。 3. 樓梯扶手無斷裂或異物突出。 4. 樓梯間明瞭無遮礙無損壞。	正空頭	✓																																																																																																																																					
走	1. 走廊地面上平整，無裂縫凹洞情形。 2. 多次增建之校舍，廊階開闊接處需密實而安全。	正空頭	✓																																																																																																																																					
廊	3. 走廊排水正常未見積水現象。 1. 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 2. 屋頂無漏水現象。 3. 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 4. 屋頂落水頭無阻塞。 5. 屋頂無雜草植物。	正空頭	✓																																																																																																																																					
屋頂	6. 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 7. 女兒牆上方無堆放物品。	正空頭	✓																																																																																																																																					
地	1. 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 2. 檜木牆、連牆、圍牆無傾斜的現象。	正空頭	✓																																																																																																																																					
基	3. 基本不受其他新建校舍之影響而有所改變。	正空頭	✓																																																																																																																																					
牆	4. 地下室無積水。	正空頭	✓																																																																																																																																					
井	1. 井降設置由管理人負責管理。 2. 已委請專業廠商負責堆置貨架。	正空頭	✓																																																																																																																																					
降	3. 已由專業技術人員從事隙縫保養。	正空頭	✓																																																																																																																																					
設	4. 已依規定實施半時之堆置保養並作成紀錄。 5. 已製作昇降設備安全檢査表。 6. 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。	正空頭	✓	✓																																																																																																																																				

校園建築管理檢核表 1

校園建築管理檢核表 2

3-3.學校成立校舍安全檢核小組—第四頁

學校名稱	嘉義市東區 林森國民小學	活動日期、時間	114 年度
活動地點	本校各棟建築及設施	參加人次	—

成果概述：本校成立相關校舍安全檢核小組，並依規定進行全校建築及設施相關安全管理檢核作業。

校舍安全檢核小組成員及檢核單如下，含消防安全、校園建築、遊戲器材、天然災害、水電設備、服務教學空間（如圖書室、會議室、視聽教室、活動中心）等面向。

校園安全自主維護表如下。

消防安全管理要領檢核表						
校名 嘉義市林森國民小學 檢核日期 114年6月6日						
項目次 組別	檢 核 要 點	負責人員	檢 核 結 果	備註	檢 核 要 點	負責人員
1	擬妥防護計畫。		✓		5 防火門、防火捲門、排煙設備操作正常。	✓
2	成立消防安全防護小組。		✓		6 逃生通道暢通且在適當位置上裝置逃生方向指示燈及緊急照明設備。	✓
訓練	1 定期召開會議及訓練。		✓		7 依規定設置各項避難器具。	✓
	2 實施防火教育宣導。		✓		8 設有專人管理。	✓
	3 實施防火器材使用訓練。		✓		9 定期維護檢查避難逃生設備。	✓
實驗	4 實踐避難逃生方法及逃生路線演練。		✓		1 電線符合規範，並有加強更新及防止漏電。	✓
	5 教職員工會使用防火避難逃生設備。		✓		2 電壓符合規定。	✓
	6 教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。		✓		3 拆底座使用符合規定。	✓
警報設	1 火警警報設備可正常操作。		✓		4 管線設置符合規定。	✓
	2 緊急廣播設備可正常操作。		✓		5 電器用具使用符合規定負荷量。	✓
	3 紧急照明設備可正常操作。		✓		6 專人管理。	✓
備	4 定期維護警報設備。		✓		7 定期保養及檢查。	✓
	5 設有專人管理。		✓		危 1 易燃物品按照規定儲存與管理。	✓
	6 消防栓是否有二個閥子及二條水帶、是否易拆卸平整。		✓		危 2 化學藥品按照規定儲存與管理。	✓
滅火設備	1 水槍器無過期、壓力充足。		✓		物 3 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。	✓
	2 3 設有專人管理。		✓		品 4 食藥物按照規定處理。	✓
	4 定期保養及檢查。		✓		管 5 設有專人管理。	✓
避難逃生設備	1 有避難逃生路線圖。		✓		理 6 定期保養及檢查。	✓
	2 緊急避難路線指標無損壞或脫落。		✓		防 1 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。	✓
	3 設置安全門且在門上設置出口標示燈。		✓		防 2 整理或保存場所內之可燃物。	✓
避難逃生設備	4 安全門保持未上鎖狀態。		✓			

消防安全管理要領檢核表 1

消防安全管理要領檢核表 2

國民中、小學執行校園安全維護工作自主檢核表							
學校名稱：嘉義市東區林森國民小學							
檢核日期：114/09/15							
項目	檢核內容	參考指標	是 (待改善)	否 (已達成)	改善措施		
					所見事實及改進意見	预定定期程	
自我防護與保護	是否運用紙本輔導、校安巡迴、大型集會與學習等輔導向學生本身自我保護及家庭預防概念？是否有針對外籍生或第二語言進行完全課業？是否提供外語版完全課業？是否有專事申請學生參訓？是否有對教師問同仁辦理有學生安全之報復措斂教育訓練？是否有邀請警察單位辦理校園安全相關講座或研習活動？是否有請師生共同參與，提領意見，繪製校園地圖，並在地圖上勾勒高樓層容易有潛在危險、帶路行動上下學重要路線(危險處)，並滾動修正。公告並指導級組監督人員？	每月至少1次	V				
		是否有針對外籍生或第二語言進行完全課業？是否有專事申請學生參訓？是否有對教師問同仁辦理有學生安全之報復措斂教育訓練？是否有邀請警察單位辦理校園安全相關講座或研習活動？	每學期至少1次	V			
		是否有對教師問同仁辦理有學生安全之報復措斂教育訓練？是否有邀請警察單位辦理校園安全相關講座或研習活動？	每學期至少1次	V			
		是否有請師生共同參與，提領意見，繪製校園地圖，並在地圖上勾勒高樓層容易有潛在危險、帶路行動上下學重要路線(危險處)，並滾動修正。公告並指導級組監督人員？	每學期至少1次	V			
		是否有對教師問同仁辦理有學生安全之報復措斂教育訓練？是否有邀請警察單位辦理校園安全相關講座或研習活動？	每學期至少1次	V			
		是否有對教師問同仁辦理有學生安全之報復措斂教育訓練？是否有邀請警察單位辦理校園安全相關講座或研習活動？	每學期至少1次	V			
		是否有對教師問同仁辦理有學生安全之報復措斂教育訓練？是否有邀請警察單位辦理校園安全相關講座或研習活動？	每學期至少1次	V			
		是否有對教師問同仁辦理有學生安全之報復措斂教育訓練？是否有邀請警察單位辦理校園安全相關講座或研習活動？	每學期至少1次	V			
		是否有對教師問同仁辦理有學生安全之報復措斂教育訓練？是否有邀請警察單位辦理校園安全相關講座或研習活動？	每學期至少1次	V			
		是否有對教師問同仁辦理有學生安全之報復措斂教育訓練？是否有邀請警察單位辦理校園安全相關講座或研習活動？	每學期至少1次	V			
人車(門禁)管制	是否訂定人車管理規範並依循？因應事件時，是否設置臨時停車場？						
		是否對進出校園車輛確實地網統一證件為何？					
		人車名、配載條件(其他識別)實施辨認作業？					
		是否訂定人車(含車客貨物)、人員之引導(接駁)作為流程？					
		是否設置警衛、顯著可追蹤之會客地點？					
		學生離校時是否辦理登場事務？(即：家長簽分確鑿)？					
		是否委託公司營運，隨時監督管理？(如：油資、機器、工具、設備、保險金)？替代役者等校園安全維護人力：負責校園內安全稽查、課間巡視及學生通學安全維護任務及校舍安全部處置等？					
		是否定期評量？係由人員定期巡邏(時段、區域)？					
		與營政署建立聯繫熱線是否定期修正更正？					
		是否排定執勤人員巡守(至)時間，是否定期抽調人員到校級組巡守工作？					
安全巡查	施設處所是否有設置警衛、顯著地點？						
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
科技防衛監控系統	是否有對校園外圍邊境安全疑慮處所：評估設置監視(攝影)系統(器材)、應急溝通及緊急求助設備(備)？						
		1. 校園各處出入口設置監視系統，並減少死角。					
		2. 各項易燃物要塞出入口設置監視系統，並減少死角。					
		3. 校園周外周邊牆面開闢處所設置感應照明燈具，減少死角。					
		4. 各項生廁所設置感應急光助照，減少死角。					
		5. 頂樓各入口設置監測攝影(監視)器。					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					
		施設處所是否有設置警衛、顯著地點？					

校園安全自主維護表 1

校園安全自主維護表 2

3-3.學校成立校舍安全檢核小組—第五頁

學校名稱	嘉義市東區 林森國民小學	活動日期、時間	114 年度
活動地點	本校各棟建築及設施	參加人次	—

成果概述：本校成立相關校舍安全檢核小組，並依規定進行全校建築及設施相關安全管理檢核作業。

校舍安全檢核小組成員及檢核單如下，含消防安全、校園建築、遊戲器材、天然災害、水電設備、服務教學空間（如圖書室、會議室、視聽教室、活動中心）等面向。
校園安全自主維護專如下。

校園安全自主維護表 如下。